

Số: 914a/TB-BVPY
V/v thông báo chào giá

Phù Yên, ngày 19 tháng 08 năm 2025

Kính gửi: Các công ty và doanh nghiệp tại Việt Nam

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán sửa chữa làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô cứu thương BKS 26A – 004.01 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị nhận báo giá: **Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên.**
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
(Đ/C *Cầm Việt Anh*, ĐT: 0983591126, phòng TCHC, Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên)
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Báo giá của các nhà cung cấp có thể gửi về Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên theo các hình thức sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN.**
 - Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
 - Số điện thoại liên hệ: 02123.864.155
 - Thời gian nhận báo giá: 09h00 ngày 19 tháng 08 năm 2025 đến 17h00 ngày 28 tháng 08 năm 2025.** Chú ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*
4. Nội dung yêu cầu báo giá: (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Hồ sơ chào giá gồm:
 - Bảng báo giá (do đại diện hợp pháp ký và đóng dấu) bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.Bảng báo giá phải có ngày tháng báo giá, hiệu lực báo giá trong vòng 60 ngày;
 - Giá chào bán đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có); được chào bằng đồng tiền Việt Nam.Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Công ty, Hộ KD;
- Đăng tải trên trang web bệnh viện
- Lưu: VT

**TUQ. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vi Duy Hiệp


PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số: 914a/TB-BVPY ngày 19/08/2025 của Bệnh viện đa khoa
khu vực Phù Yên, tỉnh Sơn La)



Danh mục:

Vật tư phụ tùng / Công việc		Nước sản xuất	ĐVT	SL
I. Phần máy		Hyundai Starex		
1	Pít tổng cos 1	Hyundai Starex	quả	4
2	Xéc măng hơi + xéc măng dầu	Hyundai Starex	bộ	1
3	Bơm dầu	Hyundai Starex	cái	1
4	Bạc biên cos 1	Hyundai Starex	bộ	1
5	Bạc ba lê cos 1	Hyundai Starex	bộ	1
6	Xích cam	Hyundai Starex	cái	1
7	Búa tăng xích	Hyundai Starex	cái	1
8	Tăng xích	Hyundai Starex	Cái	1
9	Tỳ cong	Hyundai Starex	cái	1
10	Tỳ thẳng	Hyundai Starex	cái	1
11	Căn dịch dọc trục cơ	Hyundai Starex	bộ	1
12	Sơ mi cos 1	Hyundai Starex	quả	4
13	Nhông cơ	Hyundai Starex	cái	1
14	Nhông cam	Hyundai Starex	cái	1
15	Dầu máy	Can tex	lít	5
16	Lọc dầu	Hyundai Starex	cái	1
17	Gioăng bộ đại tu	Hyundai Starex	bộ	1
18	Nhông hút	Hyundai Starex	cái	1
19	Tỳ xích bơm dầu cong	Hyundai Starex	cái	1
20	Tỳ xích bơm dầu thẳng	Hyundai Starex	cái	1
21	Bạc ắc tay chuyển	Hyundai Starex	cái	4
22	Xúp páp xả	Hyundai Starex	cái	8
23	Xúp páp hút	Hyundai Starex	cái	8
24	Mô bin	Hyundai Starex	cái	4
25	Van điều tiết nước	Hyundai Starex	cái	1
26	Nước làm mát máy	Hyundai Starex	can	2
27	Xích bơm dầu	Hyundai Starex	cái	1
28	Phốt đầu trục cơ	Hyundai Starex	cái	1
29	Phốt đuôi trục cơ	Hyundai Starex	cái	1



30	Kéo dán gioăng + phốt	Hyundai Starex	tuýp	2
31	Bu zi	Hyundai Starex	cái	4
32	Bí tỷ dây cu doa	Hyundai Starex	vòng	2
33	Bí tăng dây cu doa	Hyundai Starex	vòng	2
34	Cổ hút gió ngoài	Hyundai Starex	cái	1
35	Cổ hút gió trong	Hyundai Starex	cái	1
36	Lọc gió	Hyundai Starex	cái	1
37	Dầu rửa vệ sinh máy		lít	10
II	Phần gầm			
1	Đùm cầu sau (bãi)	Hyundai Starex	cái	1
2	Dầu cầu sau	Can tex	lít	3
3	Rô tuyền lái trong	Hyundai Starex	quả	2
4	Phốt quả dứa	Hyundai Starex	cái	1
5	Phốt lấp sau	Hyundai Starex	cái	2
III	Phần dịch vụ sửa chữa			
1	Trục cơ mài theo cos trục		cái	1
2	Già súp páp + già mặt máy		máy	1
3	Thông kết nước		lần	1