

Số: 401/TB-BVPY
V/v yêu cầu báo giá

Phù Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy giặt, máy điện tim, bơm tiêm điện, gioăng cao su trocar Hệ thống PT nội soi ổ bụng, cáp kết nối đơn cực dao mổ, Dây đo SPO2 dùng cho monitor Nihon Kohden, Bao đo huyết áp và đầu nối dùng cho monitor Nihon Kohden của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Cầm Việt Anh - Chức vụ: Phó phòng TC – HC Bệnh viện.

- Số điện thoại: 0983591126.

- Mail: vietanhcam@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên.

Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên – Sơn La.

- Nhận qua email: benhvienphuyen@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 04 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 14 tháng 04 năm 2025 ⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ./.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vì Duy Hiệp

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA

(Kèm theo Thông báo số: 401/TB – BVPY ngày 04/04/2025 của Bệnh viện đa khoa
huyện Phù Yên)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP Model: HE-80 SN: A069109050226 Hãng SX: Image Xuất xứ: Thái Lan	Sửa main điều khiển	Cái	01	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
		Sửa van cấp nước	Cái	01		
		Sửa van xả nước	Cái	01		
2	MÁY ĐO ĐIỆN TIM Model: ECG-1150 SN: 17466K Hãng SX: Nhật Bản	Sửa main điều khiển	Cái	01	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
		Sửa nguồn máy	Cái	01		
		Sửa đạo trình	Cái	01		
3	BƠM TIÊM ĐIỆN Model: B.Braun SN: 101724 Xuất xứ: Đức	Sửa motor bơm	Cái	01	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
		Cài đặt lại hệ thống cảnh báo	Cái	01		
		Sửa main nguồn	Cái	01		
4	BƠM TIÊM ĐIỆN Model: B.Braun SN: 101725 Xuất xứ: Đức	Sửa main điều khiển	Cái	01	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
		Sửa cảm biến bơm	Cái	01		
5	BƠM TIÊM ĐIỆN Model: B.Braun SN: 101728 Xuất xứ: Đức	Sửa cảm biến nhận bơm	Cái	01	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
		Sửa main nguồn	Cái	01		
06	Gioăng cao su bên trong trocar cỡ 5,5mm Hãng sx: Ackermann Xuất xứ: Đức Quy cách: 10 cái/ hộp	Gioăng cao su bên trong trocar cỡ 5,5mm Hãng sx: Ackermann Xuất xứ: Đức Quy cách: 10 cái/ hộp	Cái	10	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
07	Gioăng cao su bên trong trocar cỡ 11mm Hãng sx: Ackermann Xuất xứ: Đức Quy cách: 10 cái/ hộp	Gioăng cao su bên trong trocar cỡ 11mm Hãng sx: Ackermann Xuất xứ: Đức Quy cách: 10 cái/ hộp	Cái	10	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
08	Cáp kết nối đơn cực dao mổ	Cáp kết nối đơn cực dao mổ Xuất xứ: Trung Quốc	Cái	01	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
09	Dây đo SPO2 dùng cho monitor Nihon Kohden	Dây đo SPO2 dùng cho monitor Nihon Kohden Xuất xứ: Trung Quốc	Cái	03	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	
10	Bao đo huyết áp và đầu nối dùng cho monitor Nihon Kohden	Bao đo huyết áp và đầu nối dùng cho monitor Nihon Kohden Xuất xứ: Trung Quốc	Cái	05	Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên	